

Sajtóközlemény

2017. június 29.

A Standex Headlight Repair Kit (fényszóró-javító készlet) lerakja egy új üzletág bevezetésének alapjait a műhelyek számára.

Nem csak a fényezés, de a fényszórók is folyamatosan ki vannak téve az időjárás viszontagságainak és egyéb külső hatásoknak, mint például a kőfelverődés, vagy akár az autósók. Ezek előbb vagy utóbb különböző fokú sérülésekhez vezethetnek. A Standex Headlight Repair Kit segítségével a műhelyek minimális erőfeszítéssel, mégis professzionális módon javíthatják a fényszórón keletkezett felületi sérüléseket, illetve a fényszóró besárgulást – amely új bevételi forrásokat eredményezhet.



Standex Headlight Repair Kit

A Headlight Repair Kit lehetőséget nyújt a műhelyek számára, hogy a fényszórólencse kisebb sérüléseit, kopását professzionális módon, kiváló minőségben, prémium kategóriájú, spray kiszerezésű anyagokkal javíthassák meg. Amennyiben a polikarbonát fényszóró deformálódott, megrepedt vagy betört, abban az esetben a fényszórót cserélni kell. A szett tartalmazza a használati útmutatót, 400ml Standex Cleaner-t, 250ml Standex 1K Headlight Primer U3040-et és 2x250ml Standex 2K Crystal Clear K9035-öt, mindet spray kiszerezésben. Ezek a termékek minden polikarbonát fényszóróhoz használhatók.

A sprayk külön-külön utánrendelhetők, a cikkszámok a következők:

99341 Standex Headlight Repair Kit

99342 Standex 2K Crystal Clear K9035 250ML

99343 Standex 1K Headlight Primer U3040 250ML

99344 Standex Cleaner 400ML

Standex Sajtóközlemény, 2017. június 29.

A Standex Headlight Repair Kit (fényszóró-javító készlet) lerakja egy új üzletág bevezetésének alapjait a műhelyek számára.

Oldal 1 / 2

A javítás maga néhány egyszerű lépésben elvégezhető a műhelyben, a fényezőkabinon kívül, egy arra alkalmas kijelölt területen, a fényszóró autóról való eltávolítása nélkül. A Standox javaslata a fényszóró lencsájének előkezelése Standox cleaner-rel, amely egy vízbázisú szilikonmentesítő, melyet a többlépcsős csiszolási folyamat követ, fokozatosan egyre finomabb csiszolópapír alkalmazásával (P180 - P3000). A következő lépés a speciális fejlesztésű Standox 1K Headlight Primer U3040 felvitele 1 szórásmenetben. Ezután a fényszórót kb. 40 percig kell szárítani 20°C-on. A vízbázisú primer védi a polikarbonátot, és biztosítja a Standox 2K Crystal Clear K9035 biztonságos tapadását.

A védelmet biztosító 2K szintelen lakkot, amely sokkal robusztusabb és tartósabb, mint a hagyományos 1K termékek, egy munkamenetben kell felvinni, köztes kiszellőztetés nélkül. A végső szárítás elvégezhető szobahőmérsékleten egy éjszakán át, vagy kabinban is. A javítás befejezéséhez a fényszóró megpolírozható bármilyen, kereskedelemben megvásárolható polírozóanyaggal.

"A műhelyek valós hozzáadott értéket kínálhatnak a partnereiknek, emellett új bevételi forrásokhoz juthatnak a professzionális fényszóró-javítással." mondja Harald Klöckner, a Standox vezető oktatója az Európa, Közel-Kelet és Afrika régióban. "A speciális Standox javító szettek intelligens megoldásokat kínálnak a műhelyek számára. Használatukkal a professzionális javítófényezők sikeresen kivitelezhetik a fényszórójavítást, a fényszóró lebontása és a fényezőkabin használata nélkül. Ez a kiegészítő szolgáltatás vonzó alternatívát jelent a fényszóró cseréje helyett és növelheti a vevők hűségét."

Figyelembe kell venni az országspecifikus szabályozásokat a fényszóró-javításra vonatkozóan. Az érdeklődő műhelyek további információkat kaphatnak a Standox Headlight Repair Kit-ről a kereskedelmi képviselőinktől.

2017. június 29.

Üdvözlettel,

Gaál Péter
kereskedelmi igazgató
gaalpeter@ardcolor.hu
06-30-927-4802

Lanczki Miklós
műszaki vezető
miklos.lanczki@ardcolor.hu
06-70-370-5188

Standex Sajtóközlemény, 2017. június 29.
A Standox Headlight Repair Kit (fényszóró-javító készlet) lerakja egy új üzletág bevezetésének alapjait a műhelyek számára.

Oldal 2 / 2